



**CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME (ODIVAN)**

*ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO*



## SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 26/02/2024 .....	3
2. ORÇAMENTO REVISÃO 26/02/2024 .....	4



# CHECK LIST REVISÃO 26/02/2024

CLIENTE: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME – ODIVAN – O.S 15829
--

VISTORIA: VINICIUS
--------------------

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	134/288	134/288	134/288	134/288	-	-	-	-
ESC	134/288	134/288	134/288	134/288	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK
-----------------

VOLUME CAMARA: 33,8 CC
------------------------

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



# ORÇAMENTO REVISÃO 26/02/2024



CEP: 85818670

STUMPF

Tel/Fax: (45)99948-0123

RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR

CNPJ: 33826228000194

E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 09/01/2024

## ORÇAMENTO

Nº 15.829

O.S.: 44.457.794

Cliente: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME  
CPF/CNPJ: 07063463000141 Fone: (019)97403-87. Fone 2:  
Endereço:  
Veículo: Placa:

## DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.859	SERVICO DE SOLDA. E ACABAMENTO - DUTO 1° CIL ESC	1,0	SE			
2.155	VALVULA ESC INOX IMPORTADA H8	1,0	UN			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	7,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO			
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN			

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

