



AUTOPEÇAS E MECANICA GRIGOLLO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. CHECK LIST DO PRODUTO DE REVISÃO	4



CHECK LIST

CLIENTE: AUTO PEÇAS E MECANICA GRIGOLLO

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	106/196	106/196	106/196	106/196	-	-	-	-
ESC	106/196	106/196	106/196	106/196	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 52,6 CC

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



CHECK LIST

CLIENTE: AUTO PEÇAS E MECANICA GRIGOLLO – OS 10087

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 0,0 CC

OBS: Foi feito serviço de solda no cilindro N°2 de escape e trocado a sede do cilindro N°2.

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

