



CAIO TIZATTO DE OLIVEIRA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO DE REVISÃO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: CAIO TIZATTO DE OLIVEIRA – OS 10303

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/272	135/272	135/272	135/272	-	-	-	-
ESC	135/272	135/272	135/272	135/272	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 27,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 19/02/2022

ORÇAMENTO

Nº 10.303

O.S.: 4.526

Cliente: CAIO TIZATTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 425.168.948-80

Fone: (011)99901-0901 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.452	CABECOTE REVISAO AP8V	1,0	UN
1.091	GUIA 7MM	8,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.633	VALVULA DE ADMISSAO HASTE 7MM	4,0	PC
1.634	VALVULA DE ESCAPE HASTE 7MM	4,0	PC
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	4,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	4,0	SE
1.557	BUCHA DE ROSCA	1,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- DERRETIDO ENTRE CILINDROS NA FACE -	1,0	SE
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	4,0	MO
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.715	AJUSTE DE MANCAL	1,0	SE
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE

