



CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO DE REVISÃO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST



Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
(45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME - OS 10306

VISTORIA : VINICIUS

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135	73/135
ESC	92/200	92/200	92/200	92/200	92/200	92/200	92/200	92/200	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 45 CC



ORÇAMENTO

STUMPF	
Tel/Fax: (45)99948-0123	
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 19/02/2022	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	10.306
		O.S.:	4.527

Cliente: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO REPARACAO ME	
CPF/CNPJ: 07083463000141	Fone: (019)97403-87 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.148	VEDADOR 6MM	4,0 UN
1.915	GUIA 6MM STD - 12.725.010	4,0 UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	4,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	20,0 SE
1.516	MAO DE OBRA REVISAO 20V	1,0 MO
1.161	PLAINA FACE	1,0 SE

