



GLAUCO MENDONÇA E SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	GLAUCO	137,8	96,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE SANDERO RS - TESTE DE ADMISSÃO A 10"			
2	STUMPF CABEÇOTE	GLAUCO	105,5	83,0
	GRAFICO DE FLUXO - SANDERO RS - TESTE DE ESCAPE A 10"			

	CCFM	
Lift	No. 1	No. 2
2,00	33,7	33,1
4,00	67,2	65,1
6,00	95,6	89,6
8,00	115,2	100,7
10,00	130,5	103,8
12,00	137,8	105,5
Average:	96,7	83,0



GRAFICOS DE FLUXO A 10"




GRAFICO DE FLUXO - SANDERO RS - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 10"



MEDIDA DAS VALVULAS

Technical drawing of a valve. Dimensions: 9,00, 7,00, 107,50, 00,00, 29,00, 0,00, R.

STUMPF
CABEÇOTES

Cliente: GLAUCO MENDONÇA E SILVA	Responsável Téc.: Anderson
Material: Inox IMP	Quantidade: 8
Travas: (X) 3 Travas () 1 Trava	Cavidade: () Sim (X) Não
Programa CNC:	Data: 25/03/25

Technical drawing of a valve. Dimensions: 8,50, 6,00, 108,70, 34,00, 34,00, 5,75, R.

STUMPF
CABEÇOTES

Cliente: GLAUCO MENDONÇA E SILVA	Responsável Téc.: Anderson
Material: Inox IMP	Quantidade: 8
Travas: (X) 3 Travas () 1 Trava	Cavidade: (X) Sim () Não
Programa CNC:	Data: 25/03/2025



CHECK LIST

CLIENTE: GLAUCO MENDONÇA E SILVA – O.S 19776

VISTORIA: VINI

FOLGA VÁLVAS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195
ESC	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195	80/195

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 49,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 30/01/2025

ORÇAMENTO

Nº

19.749

O.S.:

Cliente: GLAUCO MENDONÇA E SILVA

CPF/CNPJ: 118.807.888-00

Fone: (11)97788-212 Fone 2:

Endereço:

Veículo: SANDERO RS 2.0 – 21/22

Placa: GEO7F26

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.890	REFAZER ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA	1,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	4,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN
2.206	VALVULA INOX H7 - 33,5MM	8,0	UN
1.097	GUIA 6MM	8,0	UN
2.560	VALVULA INOX IMPORTADA H6MM	8,0	UN
1.247	MAO DE OBRA REVISAO 16V	1,0	MO
1.112	MOLA 20V ESC	16,0	UN
2.203	PRATO ALUMINIO 20V H7 ADM	16,0	UN
1.636	TRAVA DE VALVULA - 7MM	8,0	UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	24,0	UN

