



STUMPF
PERFORMANCE

GUSTAVO VALE NICACIO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: GUSTAVO VALE NICACIO – O.S 9103

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	92/190	92/190	92/190	92/190	-	-	-	-
ESC	92/190	92/190	92/190	92/190	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 33,2 CC

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



ORÇAMENTO



STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 16/08/2021 **ORÇAMENTO** Nº 9.103
O.S.: 572

Cliente: GUSTAVO VALE NICACIO
CPF/CNPJ: 098.865.178-97 Fone: (031)9910-4671 Fone 2:

Endereço:

Veículo: Placa:

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.095	GUIA SOB MEDIDA 7MM	1,0 UN
1.147	SEDE DE ACO	1,0 UN
1.148	SEDE DE BERILIO	1,0 UN
1.270	BUCHA DE REFORCO DO ESCAPE	2,0 UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0 UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0 SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0 SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- TRINCA NO CILINDRO 1 E 2 DE ESCAPE	1,0 SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.715	AJUSTE DE MANCAL	1,0 SE
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0 MO
1.187	SUBSTITUIR SEDE	2,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	2,0 UN
1.477	SERVICO GERAL- MELHORIA NAS SEDES -	1,0 UN
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0 SE

SEDES TROCADAS (1 DE ADMISSÃO CILINDRO 1 AÇO E 1 DE BERILIO ESCAPE CILINDRO 2)

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

