




GUSTAVO VALE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO	3
2. ORÇAMENTO.....	4



CHECK LIST

CLIENTE: GUSTAVO VALE – OS 11914
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVAS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	50/132	50/132	50/132	50/132	-	-	-	-
ESC	50/132	50/132	50/132	50/132	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 16,0 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
CNPJ: 33826228000194	
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 06/09/2022

ORÇAMENTO

Nº 11.914

O.S.: 44.455.721

Cliente: GUSTAVO VALE NICACIO

CPF/CNPJ: 098.865.176-97

Fone: (031)9910-4671 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.970	PLAINA AVALIAÇÃO	1,0	SE
1.147	SEDE DE AÇO	2,0	UN
1.148	VEDADOR 6MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.439	SELO D'ÁGUA AP	1,0	UN
1.272	CALÇO DE MOLA EM ALUMÍNIO	8,0	SE
1.974	VALVULA ORIGINAL GM	2,0	UN
1.754	GUIA ORIGINAL	8,0	UN
1.659	SERVIÇO DE SOLDA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	2,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	2,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	6,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.252	BANHO QUÍMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO

OBS: SOLDA NO SEGUNDO E QUARTO CILINDRO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

