



JAIR DOS SANTOS JUNIOR

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



## SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO .....	3
2. ORÇAMENTO .....	4



## CHECK LIST

CLIENTE: JAIR DOS SANTOS JUNIOR – OS 10040

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	108/248	108/248	108/248	108/248	-	-	-	-
ESC	108/248	108/248	108/248	108/248	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 30,8 CC

OBS: REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DAS 8 VALVULAS (4ADM, 4 ESC), 4 GUIAS DE ADMISSÃO (DEVIDO A EMPENAMENTO DAS VALVULAS QUE AFETOU A ESTRUTURA DO GUIA).  
REPARO FEITO DEVIDO A QUEBRA DE AGENTE EXTERNO, NÃO ENVOLVENDO GARANTIA DO MESMO.

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



## ORÇAMENTO

STUMPF

Tel/Fax: (45)99948-0123

RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR

CEP: 85818670

CNPJ: 33826228000194

E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 06/01/2022	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº 10.040
		O.S.: 3.580

Cliente: JAIR DOS SANTOS JUNIOR  
CPF/CNPJ: 287.776.618-32 Fone: (014)98218-83! Fone 2:

Endereço:

Veículo: Placa:

### DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.084	GUIA 8MM	4,0 UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0 UN
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0 UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	4,0 SE
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0 MO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

