



**MAICON ROBSON TROIAN**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

1. CHECK LIST DO PRODUTO REVISÃO 22/10/2024 .....	3
2. ORÇAMENTO REVISÃO 22/10/2024 .....	4



## CHECK LIST REVISÃO 22/10/2024

**CLIENTE:** MAICON ROBSON TROIAN – O.S 18620

**VISTORIA:** OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-
ESC	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	65/185	65/185	65/185	65/185	-	-	-	-
ESC	65/185	65/185	65/185	65/185	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 43,6 CC**



## ORÇAMENTO REVISÃO 22/10/2024

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 18/09/2024

### ORÇAMENTO

Nº

18.620

O.S.:

Cliente: MAICON ROBSON TROIAN

CPF/CNPJ: 28.996.184/0001-85

Fone: (047)99900-87! Fone 2: (47)9990087!

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE			
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN			
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	1,0	MO			
1.240	MAO DE OBRA REVISAO GM 8V	1,0	MO			
2.292	BALANCEIRO DO GM 2.0	8,0	UN			
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN			
1.197	RETRABALHO DE VALVULA	8,0	SE			
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	8,0	UN			
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN			
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	2,0	UN			

